Vandværksmøde

Sep 27, 2026 · 7:00 PM - 9:00 PM · Jonas Wittrup Jensen - MAKEEN Energy

Join meeting

AI-genereret indhold i noter kan være ukorrekt. Få mere at vide

Beslutninger

- Fasthold vandtaksterne på nuværende niveau
- Bestil loftreparation i vandværket
- Færdiggør og offentliggør beredskabsplanen
- Udarbejd og afprøv nødstrømsvejledningen

Åbne spørgsmål

- Afklar rørmateriale efter korrosionsvurdering
- Fastlæg testdato i december eller januar

Agenda

- Status på opgaver fra sidste vandværksmøde (15 min)
- Beredskabsplan – gennemgang af opdateret beredskabsplan (35 min)
- Test af nødstrømsanlæg med gas (30 min)
- Udbedring af loft og maling i vandværk (25 min)
- Eventuelle andre emner (15 min)

Meeting notes

Mødeopfølgning

- Jonas gennemgik opgaverne fra det seneste vandværksmøde, som blandt andet omfattede en fælles gennemgang og eventuel opdatering af beredskabsplanen, test af nødstrømsanlægget samt status på udbedringer i vandværket

Tilslutning og anlæg

- Tilslutningen af Trailer-gården blev gennemført i august med hjælp fra Jens Jørgensen.

Tilslutningen til Trailergaarden forventedes ikke at være en overskudsforretning på grund af de samlede anlægsomkost

Takster og tilslutninger

- Vandværkets priser blev beskrevet som faste, og der blev rejst spørgsmål om økonomien ved at tilslutte flere forbrugere. Der var enkelte potentielle nye tilslutninger, men det var endnu uklart, hvor mange der faktisk ville melde sig
- Jonas vurderede, at vandværkets priser lå omtrent midt blandt de sammenlignede vandværker. Vandværket var ikke blandt de dyreste eller billigste; den årlige afgift var relativt høj, mens vandprisen pr. kubikmeter var lidt lavere
- Det blev vurderet, at taksterne burde fastholdes på det nuværende niveau. Driften løb omtrent rundt, så der var heller ikke grundlag for at sænke priserne, og økonomien ved flere tilslutninger blev beskrevet som en langsigtet balance, hvor vandværket samlet kunne tjene på flere slutninger, selv om enkelte tilslutninger kunne give underskud

Vandværkets drift

- Der blev konstateret en utæthed i et rør ved overgangen omkring samlingen af de to råvandspumper og op mod filteret. Røret har en mindre lækage, og der blev drøftet en løsning med rustfri udførelse ved pumpesamlingen og plastrør videre op mod iltnings- og filterområdet
- Der blev rejst spørgsmål om rørenes alder og holdbarhed, fordi nogle rør hurtigt var blevet utætte. En udskiftning til rustfrit stål var blevet overvejet, men var ikke valgt i den omtalte løsning, blandt andet fordi den forventede levetid for de eksisterende rør blev angivet til omkring 10 år mere
- Der var kommet en ny regulator til nødstrømsanlægget, og testlinjen var kommet tættere på at kunne anvendes til gastest, selv om arbejdet endnu ikke var afsluttet
- De resterende driftsopgaver blev opsummeret som test og vejledning til nødstrømsanlægget, færdiggørelse af loftet i vandværket, tilpasning af rørarbejdet samt efterfølgende maling af vandværket. Malerarbejdet skulle først udføres, når de øvrige tre opgaver var afsluttet, og arbejdet kunne forventes at blive gennemført i foråret

Bygningsskade og kondens

- Der blev konstateret et område med nedfalden luft-/loftbeklædning og blotlagt isolering. Diskussionen pegede på kondens som en mulig årsag, fordi varm luft kan trænge ind i isoleringen, ramme en dampspærre og fastholde fugt, hvilket kan medføre råd. Det blev samtidig nævnt, at væggene allerede var isoleret
- Det blev drøftet, om området skulle genopbygges uden dampspærre, da den eksisterende dampspærre så ud til at være beskadiget eller fjernet. Der blev også talt om, at arbejdet forventeligt kun ville kræve to plader og tilskæring af øvrige materialer, men den endelige konstruktionsløsning blev ikke fastlagt

Beredskabsplan

- Beredskabsplanen blev taget op med fokus på, at deltagerne skulle kende planens overordnede indhold og vide, hvornår det var relevant at gå mere detaljeret ind i den, frem for at gennemgå den minutiøst
- Planen indeholdt retningslinjer for en række mulige hændelser samt værktøjer og links til relevante kommunikationskontakter, så det var tydeligt, hvem der skulle kontaktes ved forskellige situationer
- Beredskabsplanen blev gennemgået, og de sidste mindre rettelser skulle indarbejdes, før planen blev udskrevet og placeret på vandværket. Planen skulle også gøres tilgængelig på hjemmesiden og erstatte den tidligere udsendte mail

Follow-up tasks

	Task	Assigned to	Due date	Bucket
1	○ Genopbyg det beskadigede område med de nødvendige plader og tilpassede materialer	Martin Scharling		To do
2	○ Fjern koden til hængelåsen fra beredskabsplanen	Martin Thrige		To do
3	○ Udskriv beredskabsplanen og læg den i en mappe på vandværket, så den altid er tilgængelig ved en hændelse	Jonas		To do
4	○ Gennemgå og opdatere kontaktoplysningerne, især kommunens oplysninger og kontaktpersoner hos private virksomheder	Allan		To do
5	○ Teste nødstrømsanlægget og udarbejde en kort vejledning med billeder til opstart og betjening	Martin Scharling Jens Martin Thrige		To do